

Số: /TTr-UBND

Đức Phổ, ngày tháng 11 năm 2024

### TỜ TRÌNH

**Về việc đề nghị công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai do mưa, lũ gây ra đối với khu vực sạt lở, ngập lụt dọc bờ sông Trà Câu, đoạn qua Tổ dân phố 1, phường Phổ Minh, thị xã Đức Phổ**

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19/6/2013; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều;

Theo Báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN thị xã Đức Phổ tại Báo cáo số 12/BC- BCH ngày 24/11/2024 về tình hình sạt lở, ngập lụt dọc bờ sông Trà Câu, đoạn qua Tổ dân phố 1, phường Phổ Minh, thị xã Đức Phổ.

Thực hiện Điều 12 Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ; UBND thị xã Đức Phổ kính đề nghị UBND tỉnh xem xét công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai do mưa, lũ gây ra trên địa bàn thị xã Đức Phổ như sau:

**1. Kính đề nghị công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai do mưa, lũ gây ra đối với khu vực sạt lở, ngập lụt dọc bờ sông Trà Câu, đoạn qua Tổ dân phố 1, phường Phổ Minh, thị xã Đức Phổ.**

**2. Diễn biến công bố tình huống thiên tai, mức độ, phạm vi và đối tượng bị ảnh hưởng:**

Do ảnh hưởng của mưa, lũ từ ngày 22/11/2024 đến ngày 24/11/2024, với lượng mưa lớn, nhất là ở khu vực miền núi (huyện Ba Tơ) đổ về, nên mực nước trên sông Trà Câu lên trên mức báo động 3 là 0.68-0.80m, làm cho ngập lụt nhà ở và gây sạt lở, sụp đổ các tuyến đường giao thông và sạt lở bờ sông, nặng nhất là khu vực dọc bờ sông Trà Câu với nhiều đoạn đã bị sạt lở rất nghiêm trọng, cụ thể: bờ kè sông Trà Câu đoạn mới vừa được xây dựng đã bị sạt lở khoảng hơn 200m, trôi sạt hoàn toàn 70m, mái taluy nhiều đoạn bị xói và sạt lở nghiêm trọng; bờ kè sông Trà Câu đoạn thuộc Tổ dân phố 1, phường Phổ Minh nhiều đoạn bị sạt lở rất nghiêm trọng, đã làm ngập lụt 78 nhà ở người dân (78 hộ/245 khẩu, trong đó: ngập từ 40cm - 70 cm là 09 nhà, từ 70cm - 100 cm là 16 nhà và từ

100cm - 170cm là 53 nhà); 01 nhà bị sạt lở và ngã đổ; 01 chuồng bò bị sụp đổ; 30 con heo ngộp chết; 300 con gia cầm (gà, vịt) bị nước cuốn trôi; ngộp lụt làm hư hỏng 09 tấn lúa; sạt lở 125m mái ta lỵ; xóa lở đoạn đường đất với chiều dài tuyến 12m; Sạt lở bờ sông vườn nhà ông Lâm (ở phường Phổ Minh) khoảng 25m; làm sa bồi thủy phá 07 ha diện tích đất nông nghiệp; gây thiệt rất lớn về kinh tế của người dân.

Vì vậy, nếu không kịp thời khắc phục các điểm sạt lở, ngộp lụt tại khu vực dọc bờ sông Trà Câu như nêu trên sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khoảng 78 hộ dân/245 khẩu và 32 hộ dân có nguy cơ chịu ảnh hưởng gián tiếp (thuộc Tổ dân phố 1, phường Phổ Minh, thị xã Đức Phổ) và các công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật, công trình công cộng và diện tích đất sản xuất nông nghiệp của người dân.

### **3. Biện pháp ứng phó tình huống**

a) Biện pháp ứng phó ban đầu khi có tình huống:

- Tiếp tục duy trì theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, mưa, lũ, sạt lở, ngộp lụt để kịp thời tổ chức di dời, sơ tán ngay các hộ dân trong khu vực bị ảnh hưởng đến nơi an toàn theo phương châm “đi trước, về sau” nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.

- Đảm bảo lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân tại điểm sơ tán tập trung (nếu có).

- Cấm biển cảnh báo nguy hiểm, bố trí lực lượng thường trực để cảnh báo, hướng dẫn cho người, phương tiện qua lại đảm bảo an toàn.

- Tăng cường thông tin, truyền thông để người dân biết về nguy cơ diễn biến sạt lở, hư hỏng công trình, chủ động các biện pháp ứng phó.

- Thực hiện các biện pháp xử lý tạm thời để hạn chế tình trạng sạt lở bờ sông, đảm bảo an toàn tính mạng và nhà ở của người dân.

- Chỉ đạo UBND phường Phổ Minh duy trì theo dõi chặt chẽ mưa, lũ và tình trạng sạt lở; kịp thời báo cáo UBND thị xã, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN thị xã các sự cố, diễn biến sạt lở, ngộp lụt tiếp theo (nếu có) để thực hiện các biện pháp xử lý khắc phục tạm thời đảm bảo an toàn (thả rọ đá, bỏ đá rơi, đắp bao cát, san gạt, gia cố tạm thời các điểm sạt lở, ...) cho đến khi được đầu tư xây dựng, sửa chữa, khắc phục công trình ổn định, kiên cố, an toàn.

- Thường xuyên báo cáo tình hình và kết quả triển khai thực hiện trong công tác ứng phó sạt lở, ngộp lụt về cơ quan có thẩm quyền để theo dõi, chỉ đạo.

b) Các biện pháp cần tổ chức thực hiện trong thời gian tới

Để khắc phục tình trạng sạt lở, ngộp lụt khu vực dọc bờ sông Trà Câu nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của các hộ dân sinh sống gần khu vực sông, nhất là ổn định cuộc của 78 hộ dân/245 khẩu bị ảnh hưởng trực tiếp và 32 hộ dân ảnh hưởng gián tiếp, cũng như các tuyến đường giao thông, công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình công cộng và diện tích đất sản xuất nông nghiệp của

người dân; UBND thị xã sẽ thuê đơn vị tư vấn có kinh nghiệm tiến hành khảo sát, đo vẽ, khảo sát địa chất, địa hình,... để xác định rõ nguyên nhân gây nên việc sạt lở, ngập lụt và phạm vi, mức độ bị ảnh hưởng, từ đó đề xuất phương án xử lý đảm bảo.

**4. Thời điểm kết thúc xử lý, ứng phó tình huống:** Khi được cấp có thẩm quyền giao cho đơn vị thực hiện các biện pháp khắc phục mang tính kiên cố, ổn định tại khu vực các điểm sạt, ngập lụt dọc bờ sông Trà Câu, đoạn qua Tổ dân phố 1, phường Phổ Minh, thị xã Đức Phổ.

Kính đề nghị UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh và các Sở, Ngành tỉnh quan tâm sớm công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai do mưa, lũ gây ra đối với khu vực sạt lở, ngập lụt dọc bờ sông Trà Câu, đoạn qua Tổ dân phố 1, phường Phổ Minh, thị xã Đức Phổ và quan tâm hỗ trợ kinh phí để địa phương khắc phục điểm sạt lở nêu trên./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh;
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- CT, các PCT UBND thị xã;
- Phòng Kinh tế;
- UBND phường Phổ Minh;
- CV: VP<sub>(Thuận)</sub>, PKT<sub>(Tùng)</sub>;
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH**

**Bùi Văn Lý**